

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-26

Objektsnr

5403-2106

Adress

Solbergsvägen 40

Objektstyp

2 rum och kokvrå

Besiktningdag

2026-06-17

Inflyttningsdatum

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalen återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen,	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kokvrå	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Golv-Linoleummatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Notering	En mindre skada på bänkskivan	1. Ingen åtgärd
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Notering	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
		.	