

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-18

**Objektsnr**

2153-0431

**Adress**

Prästgårdsvägen 13 D

**Objektstyp**

2 rum och kokvrå

**Besiktningdag**

2026-06-10

**Inflyttningsdatum**

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Allrum</b>	Helreparation-Målat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hela lägenheten - 1</b>	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen,	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten - 1</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten - 1</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Badrum</b>	Notering	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 1</b>	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Kök</b>	Vitvara-Kyl/Frys	Kyl/frys saknas	2. Väsbyhem åtgärdar