

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-05

Objektsnr
1234-0933
Adress
Hagvägen 41
Objektstyp
3 rum och kök
Besiktningdag
2025-04-24
Inflyttningsdatum
2025-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Original hatthyllan monteras tillbaka	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Kabelkanalen tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Tak	Gips taklist är ej original	1. Ingen åtgärd
Sovrum 1	Tak	Rullgardin tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Notering	Hyllor tas bort och borrh-/skruvhål sätts igen	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Notering	Rullgardin tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst