

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-11-24

Objektsnr

1345-3149

Adress

Hjortvägen 15

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2025-10-29

Inflyttningsdatum

2026-02-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Tak-Målat/Vägg-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Parkett	slippas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Tak-Målat/Vägg-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Ena låda behöver åtgärdas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Frys	Sprucken frys låda 3 st.	1. Ingen åtgärd
Kök	Tak-Målat/Vägg-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Bänkskiva	Frisida bredvid kykskåpet fukt skada lokal åtgärd.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 2	Tak-Målat/Vägg-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Innerdörr-Vit	Slippas och lackas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 2	Kakel	Ett gammalt skada.	1. Ingen åtgärd
Hall 1	Tak-Målat/Vägg-Målat	Målas.	2. Väsbyhem åtgärdar