

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-05-26

Objektsnr

4701-0002

Adress

Hästhagsvägen 87

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningens dag

2026-05-12

Inflyttningsdatum

2026-08-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett Slipning/Lack	Mindre fuktskada vid balkongdörr	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Parkett Slipning/Lack	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas (tapet idag)	2. Väsbyhem åtgärdar