

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-08

Objektsnr

8110-2077

Adress

Lergropsvägen 7

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-05-05

Inflyttningsdatum

2025-06-09

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Allrum	Tak	Takhängd gardinskena.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Tak	Takhängd gardinskena demonteras. Hål fylls igen och målas med korrekt kulör.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser spegel.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Brandvarnare	Återställ brandvarnare med fungerande batteri.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst